



Trhliny fasádní struktury (drolení fasádního zrna) způsobené nevyhovující geometrií "no name" produktů v otvoru nadpraží / hrany ostění okna



*Trend
&
Solution*